

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE TOD'S GALLERIA VITTORIO EMANUELE		
INDIRIZZO VIA SILVANO PELLICO 6		
CITTÀ MILANO		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI FUMO, INTRUSIONE, TELECAMERE, VERIFICA FUNZIONAMENTO CON OPERATORE COSS: FABIO CON ESITO POSITIVO. REGOLATO ORIENTAMENTO TELECAMERA ZONA SDOGLIATORI 1°P. CODICE FINE INTERVENTO: E6B5				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA ENERGY SAFE 12V 7AH	N2		
Ore lavoro 2+2	BATTERIA ENERGY SAFE 12V 2AH	N1		
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
DATA 12/12/2016	FIRMA TECNICO <i>Alberto Renab</i>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>[Signature]</i>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			