

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00 Pag. 1 di 1
--	--	---

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA <u>TOD'S</u>	DATA <u>10/11/16</u>	ORA _____
CLIENTE <u>TOD'S</u>		
INDIRIZZO <u>VIA DELLA SPIGA 22</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL. _____		
RICHIESTA DA _____	DISPONIBILITÀ CLIENTE _____	
DESTINAZIONE _____		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: <u>CONTROLLATO PULSANTE ANTINCENDIO 3° PIANO NESSUN GUASTO RISCOTTRITO.</u> <u>PROVATO A RIABILITARE IL PULSANTE DISABILITATO, MA NON SI RIESCE PROBLEMA.</u> <u>DOVUTO ALLA SCHEDA MADRE DELLA CENTRALE ANTINCENDIO, SI NECESSITA DI UN'ALTRO INTERV.</u>				
Km percorsi <u>45</u> Ore viaggio <u>2</u> Ore lavoro <u>3</u>	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI <u>1° ORA LAVORATIVA</u> <u>ORE SUCCESSIVE</u>	Q.tà <u>1</u> <u>2</u>	Prezzo Unitario <u>€ 100,00</u> <u>€ 31,00</u>	Prezzo Totale <u>€ 100,00</u> <u>€ 62,00</u> TOTALE € 162,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>10/11/16</u>	FIRMA TECNICO <u>[Firma]</u> TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) P.Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Firma]</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____		DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____		