

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE TO8'S		
INDIRIZZO VIA SPIGA 22		
CITTÀ MILANO		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: PULIZIA SENSORI ALLARME - INCELDOL - TELECAMERE - VERIFICATO EFFICIENZA BATTERIE CAMPORE. SOSTITUITO PULSANTE MANUALE N° 7 SPOGLIATOI DOWNE 3T. VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO CON COSS, OPERATORE PIERAGOSTINI - OK.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	PULSANTE COD. MCP5A-RP01FG-K013-01	1		
Ore lavoro 4+4	VETRIOLI + PULSAUTI MANUALI	1		
☐ GARANZIA	CODICE FINE INTERVENZO: FERM			
☒ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
* FORMATAZIONE VIDEOREGISTRATORI MAGAZZINO E NEGOZIO (EXTRA) TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		1	€ 31,00	€ 31,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TOTALE € 31,00		
DATA 15/11/2016	FIRMA TECNICO <i>Alfredo R...</i>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>Pieragostini</i>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			