

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SPIGA 22

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO VIDEOREGISTRATORE 16 INGRESSI INDIRIZZO IP 172.30.1.163 *(avviso)*

VERIFICATO VIDEOREGISTRATORE SARTORIAL INDIRIZZO IP 172.30.1.166 *(verificato)*

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>6</u>	<u>N°1 Monitor SAMSUNG 19"</u>		<u>€ 200,00</u>	<u>€ 200,00</u>
☐ GARANZIA	<u>(avviso TECI)</u>			
☐ MANUTENZIONE	<u>10 ORE LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>5</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
CONTROLLI FINALI			<u>TOTALE</u>	<u>€ 331,00</u>
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☒ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>25/08/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alm...</u> Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436	FIRMA CLIENTE <u>Del. Com. sri Unipersonale</u> Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Ub. Es: Via Della Spiga, 22 60121 MILANO (MI) C.F./P.IVA Reg. Impr. FM 00520770447 Società Soggetta a direzione e coordinamento di Tech S.p.A.		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			