

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>FAY</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SAVONA</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:			
<u>PULIZIA P.O.A. - PULIZIA VETRI TELECAMERE ESTERNE - CONTROLLO</u> <u>BATTERIE IMPIANTI INTRUSIONE - INCENDIO - TVCC - VERIFICA CON</u> <u>COSS LA RICEZIONE DELLE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA</u>			
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario
Ore viaggio <u>1</u>			
Ore lavoro <u>2 1/2</u>			
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO			
DATA <u>28/01/2016</u>		FIRMA TECNICO <u>22014 CORRIDONIA (MC)</u> C.f. e P.Iva 01825130436 <u>Eugenio Angelo</u>	
		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>th</u> <u>th</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
NON SI E' POTUTO EFFETTUARE PROVE SONDRE D'ALLARME IN QUANTO GLI SHOW ROOM SONO IMPEGNATI CON LA CAMPAGNA VENUTE QUINDI I RESPONSABILI NON CONCEDONO IL NULLAOSTA AD EFFETTUARE SI RENDE QUINDI UN ULTERIORE PASSAGGIO QUANDO E' POSSIBILE FAR SUONARE SIRENE E PANNELLI OTICOACUSTICI POSTI NEGLI AMBIENTI					
RILEVATA E RISOLTA DA <u>Eugenio Angelo</u>		DATA <u>28/01/2016</u>	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		