

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE SHOW ROOM HOGAN

INDIRIZZO VIA SAUDANA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SALVATAGGIO IMMAGINI IN DATA E ORA RICHIESTI DA
DVA L SHOW ROOM HOGAN

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>10 ORE LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>4</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>3</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 93,00</u>
			TOTALE	€ 193,00

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
 POSITIVO
 NEGATIVO
VERIFICA FINALE
 POSITIVO
 NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva-01825130436

DATA 12/05/2016 FIRMA TECNICO Alberto P... FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Signature]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		