

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE <u>SHOW ROOM FAY</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SAVONA 56</u>		
CITTÀ <u>MILANO</u>		
TEL.		
RICHIESTA DA		DISPONIBILITÀ CLIENTE
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>SOSTITUITO RELE^c ALLARME INCENDIO PER CONAUSO TARGHE OTTICO-ACUSTICHE</u> <u>E MAGNETI PORTE. SOSTITUITO SENSORE INTRUSIONE PIANO TERRA A SOFFITTA.</u>				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>INFRAOSSO KODEREX FX 360</u>	<u>N 1</u>	<u>VS FORNITURA</u>	
Ore lavoro <u>3</u>	<u>RELE^c 24V DC 1 SCAMBIO</u>	<u>N 1</u>	<u>€ 6,00</u>	<u>€ 6,00</u>
☐ GARANZIA	<u>PRIMA ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ MANUTENZIONE	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA <u>06/06/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			