

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S IMMOBILIARE DE.IM

INDIRIZZO VIA SAVONA N° 56 A MILANO

CITTÀ

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO AREA EVENTI E VERIFICA LA SEPARAZIONE
CON L'IMPIANTO SHOW ROOM FAY - BARRIERE FUOCO DA TESTARE CON
ALTRO INTERVENTO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>6</u>	<u>1^{ra} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
☐ GARANZIA	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>5</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 155,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			<u>TOTALE</u>	<u>€ 255,00</u>
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>14/06/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberto R...</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		