

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE IMMOBILIARE DELI REL

INDIRIZZO VIA SAVONA N° 56 A MILANO

CITTÀ

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

DISABILITAZIONE SIRENE IMPIANTO ANTINCENDIO - VERIFICATO FUNZIONAMENTO SENSORI FUMO, VERIFICA DA RIPETERE.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>10</u> ORE LAVORATIVA	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
Ore lavoro <u>4</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>3</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 93,00</u>
			<u>TOTALE</u>	<u>€ 193,00</u>
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
DATA <u>18/06/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberto Renzi</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Adorelli</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			