

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____	DATA _____	ORA _____
CLIENTE <u>IMMOBILIARE NEM SRL</u>		
INDIRIZZO <u>VIA SAVONA 56 A MILANO</u>		
CITTÀ _____		
TEL. _____		
RICHIESTA DA _____	DISPONIBILITÀ CLIENTE _____	
DESTINAZIONE _____		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
<u>VERIFICATO FUNZIONAMENTO BARRIERE FORD AREA BUENA:</u>				
<u>VERIFICA OK. RIABILITATO SIRENE</u>				
Km percorsi _____	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio _____				
Ore lavoro <u>3</u>	<u>10 ORE LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>2</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 62,00</u>
☐ GARANZIA			<u>TOTALE</u>	<u>€ 162,00</u>
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
DATA <u>20/06/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberti Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>Baroncelli</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA _____	DATA _____	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____			