

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE HUGAN

INDIRIZZO VIA SAVONA

CITTÀ MILANO

TBL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO È POSSIBILE EFFETTUARE LE PROVE NEL MESE DI MAGGIO E NOVEMBRE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA POA - PULIZIA VETRI TELECAMERE ESTERNE - CONTROLLO BATTERIE IMPIANTI INTRUSIONE + INCENDIO + TVCC

VERIFICA CON COSI RICEZIONE IMMAGINI VIDEO SORVEGLIANZA

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>				
Ore lavoro <u>2h</u>				

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL

DATA 28/01/2016

FIRMA TECNICO Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. 01825130436

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
<u>NON SI E' POTUTO EFFETTUARE PROVE SONORE D'AQUARIE IN QUANTO GLI SHOW ROOM SONO IMPEGNATI CON LA CAMPAGNA VENDITE QUINDI I RESPONSABILI NON CONCEDENO IL NULLA OSTA A EFFETTUARLE</u>	<u>SI RENDE QUINDI NECESSARIO UN ULTERIORE PASSAGGIO QUANDO E' POSSIBILE FAR SUONARE SIRENE E PANNELLI OTICO ACUSTICI POSTI NEGLI AMBIENTI</u>				

RILEVATA E RISOLTA DA Boyan Angelo

DATA 28/01/2016

PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI