

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE DE MI IMMOBILIARE

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO ASSISTENZA PER CONTROLLO
FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
CONTROLLO IMPIANTO. EFFETTUATO PROVE DI INTERVENTO
CON PULSANTE E SENSORE

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>				
Ore lavoro <u>1,5</u>				
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				

DATA 11/10/16

FIRMA TECNICO TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 35/B
52014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
• PULSANTE	SOSTITUIRE VETRO DEL PULSANTE				
• CONTROLLARE GUASTO (RENOTE PANEL F1)					
• BARRIERE NON FUNZIONANTI					

RILEVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI ASERUGH