

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	IMMOBILIARE DE.17 S.R.L.	
INDIRIZZO	VIA SAUONA 56 AREA EVENT	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	RIPOSIZIONARE PANNELLO OTTICO - ACUSTICO INGRESSO VIA SAUONA	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
RIPOSIZIONATO PANNELLO OTTICO - ACUSTICO - PANNELLO FUNZIONANTE				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	SCATOLA STAGNA GW 44024	N 1	€ 2,37	€ 2,37
Ore lavoro	CAVO ROSSO AUTINC. 2x4,5	M 4	€ 0,88	€ 3,52
☐ GARANZIA	GUAINA FLEX Ø 20	M 3	€ 0,56	€ 1,68
☐ MANUTENZIONE	ORE LAVORATIVE	4	€ 31,00	€ 124,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 131,57
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
22/11/2016	Alimentari Ruscio	A. Borelli		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE SHOW ROOM NOGARD

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTRUSIONE - TELECAMERE. VERIFICA EFFICIENZA
BATTERIE TAMPONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.
CONFERMATO ANCHE DAL COSS, CODICE FINE INTERVENTO 3 K4F.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>2+2</u>				

☐ GARANZIA
☒ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 22/11/2016

FIRMA TECNICO Alindat Renti

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Signature]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE SHOW ROOM FAY

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL.


RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO, INTRUSIONE, TELECAMERE. VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE TANTONE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONI SEGNALAZIONI AL COSS CON ESITO POSITIVO. CODICE DI FINE INTERVENTO: VICY.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	 TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
Ore lavoro <u>2+2</u>				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>22/11/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alvin...</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			