

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE IMMOBILIARE DE.M.

INDIRIZZO VIA SAVONA AREA EVENTI

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
VERIFICA FUNZIONALITÀ CENTRALE ANTINCENDIO: RIDUZIONE
UNA SEGNALEZIONE DI GUASTO DOVUTA ALL'ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
MENTARE CHE NON NE PREVIENE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO. (PIT 202)

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>2</u>	<u>1^{ra} ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	<u>ORE SUCCESSIVE</u>	<u>1</u>	<u>€ 31,00</u>	<u>€ 31,00</u>
			TOTALE	€ 131,00

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
 POSITIVO
 NEGATIVO
VERIFICA FINALE
 POSITIVO
 NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 01/03/2016 FIRMA TECNICO Alindato R... FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE A...

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			