

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE ABITAZIONE CUSTODE

INDIRIZZO VIA SAUONA 52

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALEZIONI AL COSE (OPERATORE FRANCESCO)

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi		TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
Ore viaggio					
Ore lavoro	<u>1</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO					

DATA 02/05/2016 FIRMA TECNICO [Firma] FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Firma]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			