

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE DEV		
INDIRIZZO CORSO PALESTRO		
CITTÀ BRESCIA		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: INSTALLATO VIDEOREGISTRATORE DVR H 264 - SETTAGGI E PROVE DI FUNZIONAMENTO, ORIENTATO TELECAMERE.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio		1	VS. FORNITURA	
Ore lavoro 3+3		1	€ 100,00	€ 100,00
		5	€ 31,00	€ 155,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	10 ORE LAVORATIVA ORE SUCCESSIVE			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 10/01/2017 FIRMA TECNICO Alm. Rend. C.f. e P.Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Det. Cbm. Srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63010 Sant'Elpidio a Mare (FM) Urb. Es.: Via Palestro, 11 25121 BRESCIA (BS) C.F./P. IVA Reg. 0770447 Soc. s.p.a. al "Gruppo Tiro S.p.A."		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
-----------------------------	------------	--------------------------------------