

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____
 CLIENTE TOD'S
 INDIRIZZO VIA SEABELLOVI 1 - 3° PIANO
 CITTÀ MILANO
 TEL. _____
 RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____
 DESTINAZIONE _____
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTRUSIONE - TELECAMERE, VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE
TAMPONE. PROVE DI FUNZIONAMENTO RITARDATE CAUSA EVENTO IN CORSO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIE ENERGY SAFE 41280</u>	<u>N2</u>		
Ore lavoro <u>1+1</u>				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>12/01/2017</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberto Roversi</u> TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>C. Velli</u>	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			