

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SERBELLONI 1 - CASETTA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTRUSIONE - TELECAMERE. VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE
TANPONE, PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALI DIGITALI
E TELEFONICHE AL COSI CON RISULTATO POSITIVO. CONCE PWE INTERVENTO 5019.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<u>BATTERIA ENERGY SAFE 4L280</u>	<u>1</u>		

Km percorsi
Ore viaggio
Ore lavoro 2+2

GARANZIA
 MANUTENZIONE
 PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
 POSITIVO
 NEGATIVO
VERIFICA FINALE
 POSITIVO
 NEGATIVO

DATA 12/01/2017

FIRMA TECNICO Alind...
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P. n° 01825100436

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE ...

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			